



Provincia dell'Aquila
Settore 4.1 - Edilizia e Programmazione

Prot. _____

L'Aquila, 20 GEN. 2017

Al Dirigente Scolastico
del Convitto Nazionale "D. Cotugno"
aqvc050005@pec.istruzione.it

Alla Protezione Civile della Regione Abruzzo
sisma2016@regione.abruzzo.it

Al Prefetto della Provincia dell'Aquila
prefettura.prefaq@pec.interno.it

Al Questore dell'Aquila
gab.quest.aq@pecps.poliziadistato.it

Al Sindaco del Comune dell'Aquila
sindaco@comune.laquila.it

Al Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
drab@postacert.istruzione.it
direzione-abruzzo@istruzione.it

Al Comando Operativo Avanzato
L'Aquila Sisma 2016
coa.laquila@cert.vigilfuoco.it
comandocratere.abruzzo@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Edificio scolastico ospitante il Convitto Nazionale "D. Cotugno" in Via Leonardo Da Vinci 8 – Trasmissione Verbale di Sopralluogo del 20.01.2017 e determinazioni

In riferimento all'oggetto, si trasmette il verbale del sopralluogo di verifica speditiva a seguito degli eventi sismici del 18.01.2017, effettuato in data 20.01.2017 dal personale del Settore Edilizia della Provincia dell'Aquila con cui si dispone la chiusura delle aule 18 e 19 del Piano Primo dell'edificio scolastico.

Si chiede, inoltre, alla Protezione Civile una nuova verifica delle condizioni di agibilità dell'edificio scolastico in oggetto ai fini della redazione di apposite Schede AEDES aggiornate.

I TITOLARI DI P.O.

Ing. Massimo Di Battista
Dott. Gianvito Pappalepore

IL DIRIGENTE

Dott. Tiziano Amorosi

F.to IL PRESIDENTE

Dott. Antonio De Crescentiis



Prot. n. 7054 del 20/01/2017 (P) 5.2



*Amministrazione Provinciale
dell'Aquila*

Settore Edilizia e Programmazione

**Verbale di sopralluogo a seguito del sisma 18/01/2017
presso Convitto Nazionale "D. Cotugno" dell'Aquila**

Il giorno 20/01/2017, il personale del Settore Edilizia della Provincia dell'Aquila, Ing. Massimo DI BATTISTA, Dott. Gianvito PAPPALEPORE, Arch. Angela Ventura, Ing. Maria RANIERI e Arch. Simona IANNUZZI, alla presenza del Dirigente scolastico Dott.ssa Fiorenza PAPALE e della Vicepreside, si sono recati presso il Convitto Nazionale "D. Cotugno" dell'Aquila in Via Leonardo Da Vinci 8, al fine di constatare eventuali danni arrecati alle strutture dell'edificio scolastico in oggetto conseguenti all'evento sismico del 18/01/2017.

Dal sopralluogo si è constatato che:

1. In alcune aule del corpo strutturale F ed E, i tramezzi presentano delle lesioni superficiali che non sono in alcun modo di tipo passante;
2. Nella zona Biblioteca sono presenti distacchi in corrispondenza dei giunti pilastri/travi muratura in cartongesso;
3. Nel laboratorio Piano Secondo si evincono lesioni in corrispondenza dei telai delle finestre lato Sud e lesioni di intonaco tra trave e muratura;
4. Dalla verifica speditiva a vista, non si è rilevato alcun danno strutturale.

Per precauzione, si è provveduto alla chiusura di n. 2 aule e precisamente la n° 18 e 19 del Piano Primo.

Non si sono rilevati ulteriori danni all'edificio scolastico.

In Fede

Ing. Massimo DI BATTISTA

Dott. Gianvito PAPPALEPORE

Arch. Angela VENTURA

Ing. Maria RANIERI

Arch. Simona IANNUZZI

20 GEN. 2017